

UWAGA:
W - połączenie wewnątrz szafy
Wszystkie kondensatory 0.22 uF.

Rysunek:

Listwa podłączń LO - szafa AK1

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: alo.tcw

PRATERM SA
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32