




 PRATERM



- 1 - sterowanie ręczne
- 2 - praca w synchronizacji
- 3 - praca automatyczna
- 4 - praca z analizą



KASOWANIE  
AWARII



KONTROLA  
SYGNALIZACJI



ZADAJNIK  
WYCIĄGU



ZADAJNIK  
PODMUCHU



ZADAJNIK  
RUSZTU

Rysunek:

Szafa AK1 - zbliżenie  
elementów zewnętrznych 2

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: ak1\_zz2.tcw

 PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36  
04-555 WARSZAWA  
tel. +48 22 812 76 15  
fax. +48 22 812 76 32