



odkłócenia pomiarów

UWAGA:

- A - połączenie z szafą A
 - B - połączenie z szafą B
 - 1 - połączenie z modułem S1
 - W - połączenie wewnętrzz szafy
 - Z - połączenie zewnętrzne
- Wszystkie kondensatory 0.22 uF.

Rysunek:

Listwa LO - szafa AN

Katalog: animasowa.20