



UWAGA:

S - połączenie z szafą pomiarową

W - połączenie wewnątrz modułu

Z - połączenie zewnętrzne

Obwody nadajników (a także odbiorników) 1Z-4Z powinny mieć uzziemione ekrany.

Rysunek:

Listwa LC - moduł analogów

Katalog: analog/masowa.20

Nazwa pliku: lc.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32