



UWAGA:

- A - połączenie z szafą A
 - B - połączenie z szafą B
 - 1 - połączenie z modulem S1
 - W - połączenie wewnętrzz szafy
 - Z - połączenie zewnętrzne
- Wszystkie kondensatory 0.22 uF.

Rysunek:

Listwa LS - szafa BN

Katalog: brimasowa.20

Nazwa pliku: bis.lsw

PRATERM SA

ul. Broniaława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32