




 PRATERM




WYCIĄG




PODMUCH




POWIETRZE
WTÓRNE




RUSZT





ZĄŁĄCZANIE




ZĄŁĄCZANIE




ZĄŁĄCZANIE





WYŁĄCZANIE




WYŁĄCZANIE



WYŁĄCZANIE



PRACA W
DEBŁOKADZIE



- 1 - sterowanie ręczne
- 2 - praca w synchronizacji
- 3 - praca automatyczna

Rysunek:

Szafa BK1 - zbliżenie
elementów zewnętrznych 2

Katalog: bk1/masowa.20/3if.21

Nazwa pliku: bk1_zz2.tcw

 PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32